


Замена ламп с 6Н2П на 12АХ7 в преампах SS-11А/В


Чтобы заменить лампы в предусилителях SS-11А/В, необходимо:

1. Отключить SS-11 от адаптера сетевого питания.
2. Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-11.
3. Открутить 4 винта и снять защитную решётку
4. Аккуратно пинцетом переставить перемычки в положение соответствующее тому типу ламп, который вы хотите установить (см иллюстрации ниже)
5. Покачивающими движениями вытащить лампы 6Н2П-ЕВ и установить на их место 12АХ7ЕН.
6. Установить защитную решётку обратно и закрутить 4 винта.

Положение перемычек для ламп 6Н2П (левая ножка свободна, правая перемычка висит на одной правой ножке)



Пинцетом переставляем обе перемычки на один шаг влево (см далее)



Положение переключателей для ламп 12AX7 (левая переключатель сидит на 1-2 ножке, правая переключатель на 3-4)

